

## 令和5年度 通学路危険箇所一覧表

R5.10.2現在

### ■紫雲古津小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等
1	国道237号線	紫雲古津小学校前交差点	一直線の道路で車のスピードに注意。	交通安全指導員の配置による通学時の交通安全指導。 児童への通学指導実施
2	国道237号線	【国道】国道237号線 バス停「共栄」停留所前	停留所手前の横断歩道は信号機の設置がなく、白線が消えている。大型車の交通量も多く、速度も高い。	児童への通学指導実施。 管理者等関係機関への対策を要望。
3	国道237号線	【国道】国道237号線 バス停「苺菜摘」停留所前	停留所がせまく歩道がない。大型車の交通量も多く、停留所手前には急なカーブがある。	児童への通学指導実施。 道路管理者等への対策（歩道等）を要望。
4	国道237号線	【国道】国道237号線 町道去場墓地高台線入口から町道去場牧野線入口の区間	歩道上のアフファルトの継ぎ目や道路用地から伸びた草が歩道にかかっており、縁石も一部損壊している。	児童への通学指導実施。 道路管理者等への対策（歩道等）を要望。

### ■平取小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等
1	町道法務局線	平取町本町105番地横の遊歩道 出口・横断歩道	横断歩道の白線が消えている。歩道がなくなっていなく、途中で切れている。	注意喚起用の看板を設置
2	町道みどりが丘住民センター線	平取町本町114番地 みどりヶ丘住民センター出口横のフェンス	フェンスが低い位置にあり、土で埋まってさらに低くなっていたため、足を踏み外して川に落ちる恐れがある。	注意喚起用の看板設置 児童への通学指導実施
3	町道みどりが丘住民センター線	平取町本町114番地 みどりヶ丘住民センター前の道路	歩道がない。道幅が狭く路肩もない。付近に住宅があるため、時間帯によっては交通量も多くなる。	注意喚起用の看板設置 児童への通学指導実施
4	町道みどりが丘中央線	平取町本町かつら通り 法華さんの坂からカラオケ店へ向かう十字路	通学路になっており、道路を渡る児童がいるが、横断歩道がない。緩やかなカーブで見通しも良くない。	注意喚起用の看板を設置
5	国道237号線	【国道】国道237号線	車（大型車）の交通量が多く、速度も高い	交通安全指導員の配置による通学時の交通安全指導。

## 令和5年度 通学路危険箇所一覧表

R5.10.2現在

6	町道本町中学校線	町道本町中学校線	交通量は多くないが、坂が急で歩道が狭く、ガードレールはない	注意喚起用の看板を設置
7	町道本町下平取線	『町道』町道本町下平取線	交通量は多くないが、坂が急で、一部見通しの悪い箇所がある	注意喚起用の看板を設置
8	道道80号線 (旧国道)	道道80号線(旧国道)	歩道がなく、道路際を通ることになる。また、ガードレールがない	児童への通学指導実施

### ■二風谷小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等
1	国道237号線	【国道】二風谷10～70の国道237号線	ガードレールがない	児童への通学指導実施
2	国道237号線	【国道】二風谷10～70の国道237号線	通学路にもかかわらず、速度制限がない(要望は続けている)	児童への通学指導実施
3	国道237号線	【国道】二風谷60番地の国道横断歩道	ルールを守って横断していたとしても、車の速度が速く突っ込んでくる可能性がある。	児童への通学指導実施
4	町道二風谷マンロー線、町道二風谷観光センター線	『町道』二風谷59番地松崎商店前交差点(2箇所)	右折車左折車があり、確認してから横断歩道がない道路を横断	警察による取り締まりを検討 児童への通学指導及び交通安全指導員の配置による通学時の交通安全指導。
5	町道二風谷資料館線	『町道』二風谷75番地貝澤民芸横交差点	右折車左折車があり、確認してから横断歩道がない道路を横断	警察による取り締まりを検討 児童への通学指導及び交通安全指導員の配置による通学時の交通安全指導。
6	町道二風谷マンロー線	『町道』二風谷53番地オサツ坂前交差点	右折車左折車があり、確認してから横断歩道がない道路を横断	警察による取り締まりを検討 児童への通学指導及び交通安全指導員の配置による通学時の交通安全指導。
7	町道二風谷観光センター中央線	『町道』二風谷60番地アリキキ方面駐車場へ向かう道	右折車左折車があり、確認してから横断歩道がない道路を横断	警察による取り締まりを検討 児童への通学指導及び交通安全指導員の配置による通学時の交通安全指導。

## 令和5年度 通学路危険箇所一覧表

R5.10.2現在

### ■貫気別小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等
1	道道平取静内線（71号線）	<道道>貫気別橋の歩道	歩道が狭く、自転車と歩行者がすれ違くと接触する可能性があるため	管理者による対策（橋改良）を予定 児童への通学指導実施
2	道道貫気別振内線（797号線）	<道道>学校校門前道路	車両の制限速度が60km/hであり、下り坂のため速度を落とさず通過しているため	警察による取り締まりを検討 児童への通学指導実施
3	道道平取静内線（71号線）、道道貫気別振内線（797号線）	<道道>貫気別交差点	信号への駆け込み車両が多く、横断時に車の動きを警戒しているため	児童への通学指導実施

### ■振内小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容等
1	町道振内岩知志線	『町道』町道振内岩知志線（カーブ・歩道なし・道幅が狭い）	通学（徒歩・自転車）の際、車との接触の危険性	注意喚起用の看板を設置
2	国道237号線	【国道】国道237号妻恋橋周辺（道幅が狭く、歩道がない、大型車）	通学（徒歩・自転車）の際、車との接触の危険性。交通量が多く車のスピードに注意	交通安全指導員の配置による通学時の交通安全指導。 管理者による対策（歩道整備）を予定
3	道道貫気別振内線（797号線）、町道振内岩知志線	<道道>『町道』町道振内岩知志線、池売橋付近交差点	六叉路交差点と複雑になっている	交通安全指導員の配置による通学時の交通安全指導。
4	道道貫気別振内線（797号線）	<道道>797号線	歩道が一部整備されていない区間が存在しており、路肩も狭いため、車との接触の危険性が高い。	児童への通学指導実施 道路管理者等への対策（歩道等）を要望。